

## 上田南川(ライフケア高砂)



巨礫の堆積域の下流端(写真中央付近のコンクリートは農道)  
老人ホーム屋上より撮影



老人ホーム周辺の土砂堆積状況(土砂は細かい材料が大半)





土砂の堆積状況



小規模な天然ダムの形成した可能性が考えられる箇所