

目 次

1. はじめに	1
2. 山口・島根豪雨災害に関する調査	
2.1 洪水の概要	2-1
2.1.1 降雨の概要	2-1
2.1.2 河川水位の概要	2-3
2.2 河川氾濫による水害調査	2-4
2.2.1 阿武川(あぶがわ)	2-5
2.2.2 田万川(たまがわ)	2-13
2.2.3 須佐川(すさがわ)	2-21
2.3 山口・島根豪雨災害における浸水被害	2-30
2.3.1 人的被害	2-30
2.3.2 孤立被害	2-30
2.3.3 家屋被害	2-31
2.3.4 ライフラインの被害	2-32
2.3.5 交通機関の被害	2-35
2.3.6 行政機関の被害	2-37
2.3.7 イベント等の中止	2-37
3. 台風第18号豪雨災害に関する調査	
3.1 洪水の概要	3-1
3.1.1 降雨の概要	3-1
3.1.2 河川水位の概要	3-5
3.2 台風第18号による被害の調査	3-7
3.2.1 金勝川(こんぜがわ)	3-8
3.2.2 鴨川	3-12
3.2.3 由良川	3-17
3.2.4 京都市営地下鉄及び京阪電鉄御陵駅～山科駅間における浸水被害	3-26
3.3 台風第18号災害の概要	3-29
3.3.1 人的被害	3-29
3.3.2 家屋被害	3-29
3.3.3 ライフラインの被害	3-31
3.3.4 交通機関の被害	3-37
3.3.5 行政機関の被害	3-41
3.3.6 郵便の被害	3-42
3.3.7 放送関係の被害	3-42
3.3.8 水害廃棄物	3-42

4. 危機管理	
4.1 山口・島根豪雨	4-1
4.2 台風第18号	4-1
5. まとめ	
5.1 山口・島根豪雨災害に関する調査	5-1
5.2 台風第18号豪雨災害に関する調査	5-1