

### 3. 大型カルバートの一般的性状・変状の特徴等

次頁以降に、大型カルバートの点検項目（変状の種類）毎の変状事例写真を（Ⅰ）一般的性状・変状の特徴、（Ⅱ）他の変状との関係および（Ⅲ）変状程度の評価の項目毎に示す。