

目次

◇グラビア

◇目次

◇執筆者一覧

◇調査報告



| | |
|---------------|-----|
| 1. まえがき | 1 |
| 2. 調査概要 | 3 |
| 3. 地震特性と地震動 | 5 |
| 4. 津波特性 | 10 |
| 5. 地震被害の概要 | 36 |
| 6. 下水道施設の被害状況 | 38 |
| 7. 河川施設の被害状況 | 47 |
| 8. ダムの被害状況 | 56 |
| 9. 道路の被害状況 | |
| 9.1 道路橋 | 69 |
| 9.2 道路盛土 | 74 |
| 9.3 道路斜面 | 80 |
| 10. 建築物の被害状況 | 97 |
| 11. 港湾の被害状況 | 128 |
| 12. 震後対応 | 144 |
| 13. あとがき | 153 |

◇謝辞

図表の番号、参考文献の番号について

- ・ 図、表、写真の番号は、「図 (章番号).(章での通し番号)」で与えた (例：図 6.3)。ただし、冒頭グラビアに掲載した写真の番号は、写真G (章番号).(章ごとの通し番号)で与えた (例：写真G 6.1)。
- ・ 参考文献は、章ごとに通し番号を付けた。