

建築物の被害



写真 G10.1 木造建築物の被害（住宅倒壊）



写真 G10.2 木造建築物の被害（地盤崩壊に伴う住宅倒壊）



写真 G10.3 鉄筋コンクリート造建築物の被害（短柱のせん断破壊）



写真 G10.4 鉄骨造建築物の被害（ブレースの破断）