

平成28年台風第10号等に伴う河川分野の活動状況 <緊急支援活動>

・平成28年8月25日より計19人・日(平成28年9月30日現在)を派遣し、TEC-FORCE隊員や土木研究所職員とともに、小本川(岩手県)及びニツ森川(青森県)にて、河川堤防や流域の被害状況調査等を行った。



小本川にて堤防の越水被害状況調査を行う
国総研河川研究室、水循環研究室職員(9月3日)



小本川流域の被害及び調査状況についてTEC-FORCE隊員と
打合せを行う国総研諏訪河川研究室長(9月2日)



ニツ森川にて青森県職員、土木研究所職員とともに
堤防の被害状況調査を行う国総研河川研究室職員(9月2日)



ニツ森川の被災状況について青森県職員、土木研究所職員と
打合せを行う国総研河川研究室職員(9月2日)