

技術支援に全力



橋脚が沈下した
国道20号法雲寺橋
(山梨県大月市)

写真：関東地方整備局

蓄積してきた技術的知見を活かして早期復旧のための助言を実施



法雲寺橋の調査



調査結果の記者会見



橋台が転倒した海野宿橋
(長野県東御市)