

現時点における現地調査に基づく被害状況報告等 建研、国総研による調査概要

これまでに国土交通省住宅局の要請を踏まえて実施した国総研・建研の合同調査一覧

項目	派遣期間	調査地域	目的	備考
第一次調査 (2名)	4/15 -4/17	熊本市、益城町、南阿蘇村、西原村、山都町	基本的情報収集、追加的調査の必要性検討などのための初動調査	速報 公開済
第二次調査 (4名)	4/16 -4/19	【木造】熊本市、益城町、南阿蘇村	木造住宅の倒壊等の被害が多いとの情報があった地域の被害状況を調査	速報 公開済
		【RC造等】熊本市、益城町、宇土市、宇城市	RC造・SRC造建築物の被害情報があった地域の被害状況を調査	
第三次調査 (3名)	4/19 -4/21	熊本市、益城町、西原村	多数の建築物被害が発生している地域のS造建築物、非構造部材及び設備の被害状況調査	速報 公開済
第四次調査 (2名)	4/22 -4/24	熊本市、益城町	益城町における地盤・基礎に着目した建築物の被害状況調査。熊本市南区における液状化の状況調査	速報 公開済
第五次調査 (3名)	4/26 -4/28	熊本市、益城町、大津町、御船町	建築物の火災被害（設備を含む）について、消防当局、火災現場周辺住民からのヒアリング及び現地調査	速報 公開済
第六次調査 (4名)	4/26 -4/28	益城町、南阿蘇村	一部地域において比較的築年数の浅い木造住宅の被害状況を悉皆的に調査	
第七次調査 (2名)	4/28 -4/29	熊本市、益城町、宇土市	新耐震基準によるRC建築物の被害状況調査	
第八次調査 (3名)	4/28 -4/29	益城町	益城町の一部地域におけるS造建築物の被害状況と、そのうち倒壊・大破している建築物の被害状況詳細調査	速報 公開済
第九次調査 (3名)	4/29 -4/30	熊本市、阿蘇市、山鹿市、菊池郡	免震建築物の被害状況調査	速報 公開済
第十次調査 (4名)	5/19 -5/20	益城町	益城町の一部地域における木造建築物及び基礎・地盤を中心とした調査	
第十一次調査 (2名)	5/23 -5/25	熊本市、益城町	ホール等の特定天井を中心とした非構造部材の被害状況調査	速報 公開済
第十二次調査 (4名)	6/6 -6/8	熊本市	新耐震基準適用のRC造建築物の被害状況調査	
第十三次調査 (6名)	6/8 -6/10	熊本市、宇城市、山都町	体育館の被害状況調査	